Cobra®

Cargador USB

Energía portátil: ¡En cualquier momento, en cualquier lugar!

Gracias por adquirir el Cargador USB Cobra CPP 50 E. Antes de utilizar este producto, lea estas instrucciones detenidamente para conocer las características y las capacidades del cargador y cómo sacarle el máximo rendimiento.

Nota: Carga su Cargador USB CPP 50 E por completo antes de usarlo por primera vez.



MANUAL DEL USUARIO

Modelo: **CPP 50 E**

©2014 Cobra Electronics Corp. Pieza N.° 480-979-P Impreso en China Versión A

Producto:



Salida USB de 5 V/2,1 A Salida USB de 5 V/1 A Interruptor de alimentación/capacidad:



Funcionamiento:

Cómo recargar el Cargador USB:

Conecte el CPP 50 E a un puerto USB para recargarlo. Cuando lo conecte a un puerto USB, conecte la entrada USB del CPP 50 E al puerto USB estándar de un ordenador, un cargador de pared USB o cualquier puerto de carga USB de 5 V.

El CPP 50 E incluye un cable de recarga integrado. Cuando recargue el CPP 50 E a través de USB, la barra luminosa mostrará el nivel de vida útil actual de la batería de acuerdo con la tabla siguiente. La barra luminosa parpadeará para mostrar que el CPP 50 E se está cargando. Cuando el CPP 50 E se haya cargado por completo, la barra luminosa dejará de parpadear.

(Adaptador de pared USB no incluido)



Comprobación de la capacidad de la batería:

Para comprobar la capacidad restante de la batería CPP 50 E, pulse el botón Alimentación/Capacidad situado en la parte frontal de la unidad cuando no haya dispositivos conectados. En la parte superior del CPP 50 E hay una barra luminosa indicadora que muestra la capacidad restante de la batería:

1 segmento encendido: 10 %-40 % de carga
2 segmentos encendidos: 40 %-65 % de carga
3 segmentos encendidos: 65 %-85 % de carga
4 segmentos encendidos: 85 %-100 % de carga

Nota: Al cargar un dispositivo, el número de segmentos iluminados puede descender mientras se carga un dispositivo de carga rápida, como un teléfono inteligente o una tableta, o cuando se cargan varios dispositivos. Los indicadores de capacidad de la batería no pueden medir con precisión la capacidad durante la carga rápida. Para confirmar la capacidad real de la batería, desconecte todos los dispositivos que se estén cargando y pulse el botón Alimentación/Capacidad.

Carga de un dispositivo:

Para cargar un dispositivo, conéctelo a la salida USB del CPP 50 E y pulse el botón de alimentación del CPP 50 E. La barra luminosa se volverá de color verde para indicar que el dispositivo se está cargando. El CPP 50 E incluye un conector USB integrado para cargar dispositivos que tengan una entrada micro USB, de manera que no se necesitará un cable por separado. Tan solo tiene que enchufar el conector micro USB al dispositivo y pulsar el botón de alimentación en el CPP 50 E. La barra luminosa se volverá de color verde para indicar que el dispositivo se está cargando.

El CPP 50 E puede cargar tres dispositivos a la vez con cualquier combinación de la salida micro USB integrada y las dos salidas USB de tamaño completo. Cuando se cargan varios dispositivos la velocidad de carga puede resultar más lenta que cuando se carga un único dispositivo, en función de los dispositivos que se estén cargando.

Nota: Para la salida de 5 V/2,1 A de carga rápida: si desea cargar a máxima velocidad debería cargar solamente un dispositivo cada vez.

Carga con sus propios cables USB:



Carga con el cable Micro integrado:



Características del producto:

- Batería recargable de polímero de litio de 5.000 mAh
- Los cables USB integrados sirven para cargar dispositivos micro USB y para recargar el CPP 50 E sin cables
- Recargue por completo la mayoría de los teléfonos inteligentes hasta tres veces. Cargue un iPad más del 70 %
- Salida USB de 5 V/2,1 A para la carga rápida de un iPhone, iPad y otros dispositivos de carga rápida
- Las tres salidas permiten cargar varios dispositivos al mismo tiempo

Especificaciones del producto:

• Batería recargable de polímero de litio:	3,7 V/5.000 mAh
• Entrada USB:	5 V/1 A
• Tamaño:	64 mm x 108 mm x 16,5 mm (2,51" x 4,25" x 0,65")
• Peso:	140 g (4,9 oz)
• Tiempo de recarga:	15 h con USB de 5 V/0,5 A 8 h con USB de 5 V/1 A
• Botón Alimentación/ Capacidad:	Púlselo para iniciar la carga o para comprobar la capacidad de la batería
• Visualización de la capacidad:	Los indicadores de la barra luminosa muestran la capacidad de la batería

⚠ Advertencias y precauciones:

- No debe perforar, tirar, dejar caer, doblar, desarmar ni intentar reparar su CPP 50 E.
- Mantenga su CPP 50 E seco y alejado de la humedad y de los materiales corrosivos.
- No lave su CPP 50 E con productos químicos o jabones. En cambio, enjuague la parte superior y la inferior con un paño suave y humedecido con agua. Limpie cuidadosamente las entradas y salidas con un paño suave y seco.
- Recargue por completo su CPP 50 E una vez cada 3 meses cuando no lo utilice. Cargue el CPP 50 E por completo antes de guardarlo por un largo período de tiempo.
- No exponga la unidad al fuego o a calor excesivo.
- No utilice objetos metálicos que puedan provocar un cortocircuito con los conectores.
- No transporte ni almacene la unidad junto con objetos metálicos que puedan provocar un cortocircuito con los conectores.
- Evite la electricidad estática, los campos magnéticos intensos y la radiación.
- Deje de utilizar la unidad si emite un olor poco común, si está excesivamente caliente, si está deformada o si presenta cualquier otra anomalía.
- Nunca debe tirar los dispositivos electrónicos a la basura. Recíclelos de acuerdo con las normas de reciclaje y medio ambiente locales.

ATENCIÓN AL CLIENTE Y MARCAS REGISTRADAS

Atención al cliente

Si hay cualquier problema con este producto o la información necesaria sobre sus características, visite www.cobra.com de apoyo, frecuentemente haciendo preguntas, declaraciones de conformidad, y el manual completo del producto. Para la garantía e información de servicio al cliente por favor, póngase en contacto con el vendedor.

WEEE

Para los usuarios de la Comunidad Europea

Cobra Electronics Corporation cumple con la Directiva 2012/19/UE DEL Parliament EUROPEO Y DEL CONSEJO 04 de julio 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Residuos eléctricos y equipos electrónicos de información

Este producto ha requerido la extracción y el uso de los recursos naturales para su producción. Puede contener sustancias peligrosas que podrían afectar la salud y el medio ambiente, si no se eliminan adecuadamente. Con el fin de evitar la dispersión de dichas sustancias en el medio ambiente y disminuir la presión sobre los recursos naturales, le animamos a que utilice los sistemas de reciclaje adecuados para la eliminación de productos. Dichos sistemas reutilizarán o reciclarán la mayor parte de los materiales del producto va a desechar de una manera sólida.

El símbolo del contenedor con ruedas tachado le informa de que el producto no debe desecharse junto con los residuos municipales e invita a utilizar los sistemas de recogida separados adecuados para la eliminación del producto.

Si necesita más información sobre los sistemas de recogida, reutilización y reciclaje, póngase en contacto con la administración de residuos local o regional.

También puede comunicarse con su proveedor para obtener más información sobre el comportamiento medioambiental de este producto.

Declaración de Marcas

©2014 Cobra Electronics Corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago, Illinois 60707 U.S.A.

Cobra, el diseño de la serpiente es una marca comercial propiedad de Cobra Electronics Corporation, EE.UU..